

5. Kopplingsmutter

1-2. Handtag, runt



3-4. Handtag, ovalt

11. Backventiler

6-7. Överfallsmutter

8-10. Slangsocklar


**Svetsning  
Lödning  
Värmning**




**Lödning  
Värmning**



15. Värmeinsatser, flerlågiga ox-ac





16. Värmeinsatser, flerlågiga ox-pr



**Skärning**

17. Skärinsatser

Längd 1440 mm



Längd 855 mm



Längd 1155 mm

